

Druckmessumformer für Präzisionsmessungen Typ P-10, Standardausführung Typ P-11, frontbündige Membrane

WIKA Datenblatt PE 81.32

Anwendungen

- Automatisierungstechnik
- Prüfstandsbau
- Labore
- Servicewerkstätten

Besonderheiten

- Genauigkeit ≤ 0,1 % (optional 0,05 %) der Spanne
- Kein zusätzlicher Temperaturfehler im Bereich 0 ... 50 °C
- Digitale Messwertverarbeitung
- Messbereiche 0 ... 250 mbar bis 0 ... 1.000 bar
- Vollverschweißte Messzellen aus Edelstahl





Abb. links Druckmessumformer P-10 mit Bedienfeld Abb. rechts Druckmessumformer P-11 mit Kabelausgang

Beschreibung

Hohe Präzision

Druckmessumformer mit Messgenauigkeiten 0,1 % (bzw. 0,05 %) werden hauptsächlich in der Prüf-, Kalibrier-, und Servicetechnik eingesetzt. Weitere Anwendungsschwerpunkte liegen in der Verfahrenstechnik und im Laborbereich.

Digitale Signalverarbeitung

Durch die digitale Messwertverarbeitung erreichen die Präzisions-Druckmessumformer exzellente Werte für Linearität und Wiederholbarkeit. Durch den im Prozessanschluss integrierten Temperaturaufnehmer und eine digitale Messwertverarbeitung mittels Microcontroller werden systembedingte Temperaturfehler, wie sie gewöhnlich in Druckmessgeräten auftreten, kompensiert. Im Bereich 0 ... 50 °C wird dadurch ein Gesamtfehler unter 0,1 % gewährleistet.

Einfache Nullpunkteinstellung

Die Verwendung von Sensorelementen mit einer sehr hohen Langzeitstabilität machen eine Nachkalibrierung bei normalem Einsatz überflüssig. Sollte prozessbedingt eine Justage des Nullpunktes gewünscht werden, kann der Druckmessumformer optional mit Drucktasten zur einfachen Nullpunkteinstellung ausgestattet werden.

Software EasyCom

Ebenfalls optional erhältlich ist die Kommunikations-Software EasyCom mit einem Adapter-Kabel. Über die Software können Nullpunkt und Spanne einfach kalibriert werden.

Frontbündige Ausführung

Die Typenreihe P-11 eignet sich mit ihrer frontbündigen Membrane besonders für die Messung von hochviskosen, verunreinigten oder auskristallisierenden Medien.

WIKA Datenblatt PE 81.32 · 07/2009

Seite 1 von 4



Technische Daten		Тур	P-10	/ P-	11							
Messbereiche	bar	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	
Überlastgrenze	bar	2	2	4	5	10	10	17	35	35	80	
Berstdruck	bar	2,4	2,4	4,8	6	12	12	20,5	42	42	96	
Messbereiche	bar	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1)	
Überlastgrenze	bar	50	80	120	200	320	500	800	1200	1500		
Berstdruck	bar	96	400	550	800	1000	1200	1700 2)	2400 2	3000		
	{Unterdruck, Überdruck, +/- , sowie Absolutdruck erhältlich}											
	{± Druckbereiche: Mindestspanne 400 mbar, z.B200 mbar +200 mbar}											
	1) Nur für Typ P-10 gültig.											
	²⁾ Bei Typ P-11: Der Tabellenwert gilt ausschließlich bei Abdichtung mittels Dichtring unterhalb											
	vom Sechskant. Andernfalls gilt max. 1500 bar.											
Werkstoff												
■ Messstoffberührte Teile		(andere Werkstoffe siehe WIKA Druckmittler-Programm)										
» Typ P-10		CrNi-Stahl (bei Messbereich > 25 bar zusätzlich 2.4711)										
» Typ P-11		CrNi-Stahl {Hastelloy}; O-Ring: NBR {FPM/FKM oder EPDM}										
■ Gehäuse		CrNi-Stahl {Bedientastatur Kunststoff}										
Interne Übertragungsflüssigkeit 3)		Synthetisches Öl {Halocarbonöl für Sauerstoff-Ausführungen}										
	{FDA-gelistet für Nahrungsmittelindustrie}											
	3) Nicht vorha		-		_							
Hilfsenergie UB	UB in VDC	14 < UB ≤ 30 (10 30 bei Ausgang 4 20 mA, 2-Leiter)										
Ausgangssignal und	RA in Ohm	4 20 mA, 2-Leiter RA ≤ (UB – 10 V) / 0,02 A										
zulässige max. Bürde RA			0 mA, 3			,) / 0,02 <i>A</i>				
			0 mA, 3			,) / 0,02 <i>A</i>				
			V, 3-Le			RA > 5 k		,, 0,02,	•			
			0 V, 3-L	,		RA > 10						
Einstellbarkeit		ι ο	0 1, 0 2	.01101								
■ Nullpunkt	%	-5 -	-20 (O	+20 he	ei 0 20	mΔ)						
- Nanparikt	70						Software	FasyCo	nm)			
■ Spanne	%	{Einstellung über Bedientasten oder Software EasyCom}										
Interne Messrate	Hz	-5 +5 {Einstellung über Software EasyCom}										
miemo wessiate	4) 50 Hz bei M		eichen ·	< 1 har	nder + M	lesshere	eichen <	3 har Si	nanne			
Anwärmzeit	min	< 10	01011011	- i bai	Jaci ± IV	icoobcic	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	o bai o _l	parino			
Isolationsspannung	VDC	500										
Genauigkeit 5)	% d. Spanne		im Rer	eich ()	50 °C {	< 0.05 b	ei 20°C	?} 6)				
Goridalghoit	5) Einschließließ				-			-	oweichu	ına (en	tspricht	
						anpanne	and E	iawoita	3 11 010110	ing (on	topriorit	
	Messabweichung nach IEC 61298-2). Kalibriert bei senkrechter Einbaulage Druckanschluss nach unten.											
		glich bei: ±-Messbereichen und Messbereichen ≤ 0,4 bar.										
Nichtlinearität	% d. Spanne	1										
Stabilität pro Jahr	% d. Spanne	≤ 0,1		•	ei Refere							
Zulässige Temperaturbereiche	70 G. Oparine	_ 0,1		(D	51 1 101010	ull	.9411901	.,				
■ Messstoff *)	°C	-20	+80									
■ Umgebung	°C	-20										
■ Lagerung	°C	-40		(-1	20 +85	5 bei Re	dientaet	en)				
Kompensierter Temperaturbereich	°C	-20		(-,	_0 ⊤0\	, 501 DG	aioritasi	.511/				
Temperaturkoeffizienten im	Ŭ	(Die Temperaturfehler im Bereich 0 50 °C sind bereits in										
kompensierten Temperaturbereich		der Genauigkeit enthalten)										
■ Mittlerer TK des Nullpunktes	% d. Spanne	,										
■ Mittlerer TK der Spanne	% d. Spanne											
CE-Konformität	70 G. Sparine	= 0,17	1011									
		07/00	/EG									
DruckgeräterichtlinieEMV-Richtlinie		97/23/EG 2004/108/EG, EN 61336 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und										
- LIVIV-DIGITATIVE		2004/108/EG, EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und										
Cahaakhalaathada:t		Störfestigkeit (industrieller Bereich)										
Schockbelastbarkeit	9	< 100 nach IEC 60068-2-27 (Schock mechanisch) < 5 nach IEC 60068-2-6 (Vibration bei Resonanz)										
Vibrationsbelastbarkeit	g	< 5 na	CH IEC	00008-2	2-0	vibratio	ni bel Re	esonanz,)			
Elektrische Schutzarten		C:		D								
Kurzschlussfestigkeit			jegen U									
■ Verpolschutz		nR+ 6	jegen U	B-								
Gewicht	kg	Ca. 0,	0									

^{*)} In Sauerstoff-Ausführung ist Typ P-11 nicht erhältlich. In Sauerstoff-Ausführung ist Typ P-10 nur möglich mit Messstofftemperatur -20 ... +60 °C. {} Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.


Abmessungen in mm

Schutzart IP nach IEC 60529. Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leitungssteckern entsprechender Schutzart.


Elektrische Anschlüsse

Kabelausgang für Leitungsquerschnitt 0,5 mm², AWG 20 mit Aderendhülsen, Leitungsaußendurchmesser ca. 6,8 mm, IP 67






M 12x1 Rundsteckverbinder 4-polig IP 67 Bestellcode: M4



{Rundsteckverbinder M 16x0,75, 5-polig} IP 65 Bestellcode: B5




{Bajonett-Steckverbinder 6-polig} IP 67 Bestellcode C6






Andere auf Anfrage

Gehäuse






{Bedientasten für Nullpunkteinstellung}
Schutzart IP 40.

Druckanschlüsse P-10

G 1/2

Bestellcode: GD


G 1/4 Bestellcode: GB



1/2 NPT nach "Nennmaße für US-Standard kegeliges Rohrgewinde NPT" Bestellcode: ND



1/ 4 NPT nach "Nennmaße für US-Standard kegeliges Rohrgewinde NPT" Bestellcode: NB



Andere auf Anfrage


Druckanschlüsse P-11, frontbünding

G1/2


Ø17.5

G 1R

0 ... 0,25 bis 0 ... 1,6 bar Bestellcode: 85



G 1/2 B 0 ... 2,5 bis 0 ... 600 bar Bestellcode: 86



Andere auf Anfrage


Einbau- und Sicherheitshinweise finden Sie in der Betriebsanleitung für dieses Produkt.

Angaben zu Einschraublöchern und Einschweißstutzen entnehmen Sie bitte unserer Technischen Information IN 00.14 unter www.wika.de

^{*)} Gegenstecker sind nicht im Lieferumfang enthalten

^{} Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten.

Elektrische Anschlüsse



Zubehör	Bestell-Nr.
Software EasyCom, inkl. Kabelset 9-polig Sub-D für interne Service-Schnittstelle	7133507

Weitere Informationen

Weitere technische Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wika.de

Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor. Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik.

Seite 4 von 4

WIKA Datenblatt PE 81.32 · 07/2009



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30 63911 Klingenberg/Germany Tel. +49 / (0) 9372/132-0 Fax +49 / (0) 9372/132-406

E-mail info@wika.de www.wika.de